



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-B9KC3D-9349

Dátum vytvorenia záznamu: 20.02.2019

Obchodné meno:*

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO:*

36672297

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0154/2013/V-RG

Počet OM:*

28032

Od:

01.01.2018

Do:

31.12.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stĺpec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)	6	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	1	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. e)	14	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	6	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. g)	6	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. h)	843	0	2	0	0,20	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. i)	1311	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. j)	1295	0	0	0	0,00	0	0,2
§ 3 ods. 1 písm. k)	413	0	0	0	0,00	17	0,15
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,05

Uroveň kvality odvádzania vody (%):

99,99

Požadovaná hodnota (%):

95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0