



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **THOR-BM4HE5-14723**Dátum vytvorenia záznamu: **24.02.2020****Obchodné meno:***

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO:*

36672297

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0154/1023/V-RG

Počet OM:*

29202

Od:

01.01.2019

Do:

31.12.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Štípec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)	7	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	1	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. e)	30	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	22	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. g)	7	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. h)	1020	0	5	0	0,50	22	0,05
§ 3 ods. 1 písm. i)	1169	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. j)	1170	0	0	0	0,00	0	0,2
§ 3 ods. 1 písm. k)	378	0	0	0	0,00	17	0,15
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,05

99,97

Uroveň kvality odvádzania vody (%):

Požadovaná hodnota (%):

95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0